

沖縄県工業技術センター 産業用 X 線 CT スキャナ 利用に関する注意事項  
(琉球大学 教職員対象)

令和元年 12 月 琉球大学研究基盤センター

以下の注意事項を遵守の上、沖縄県工業技術センター（以下、工技センター）の産業用 X 線 CT スキャナ（以下、X 線 CT）をご利用ください。

1. 利用資格は琉球大学の教職員に限ります。学生単独の利用は認めませんが、教職員との同行は許可します。
2. 令和元年度中の利用料金は無料ですが、令和 2 年度からは利用料金が発生します。工技センターが定める手続きにより、利用者が利用料金を支払ってください。
3. 初めて利用する場合は、必ず操作説明会を受講し、琉球大学の担当職員が習熟したと判断するまで、単独での使用は行わないでください。
4. 機器に設置されたマニュアル等に従い、ご利用ください。不明点がある場合は、工技センター職員又は業者へ問い合わせてください。

※問い合わせ：

沖縄県工業技術センター 機械・金属班 棚原 (098-929-0111 (代))

株式会社 ニコンインステック 第 2 計測室 (045-861-5670)

5. 機器及び備品等の設備は丁寧に取り扱い、整理整頓してください。機器の破損等をした場合は、利用者が責任を持つことになります。
6. 物品、試料、及び貴重品等の搬入・搬出は、利用者が責任を持って行ってください。万が一破損・紛失しても、工技センター及び研究基盤センターではその責任を負いません。
7. サンプルを設置する際のウレタンフォーム等の消耗品は、利用者が持参してください。
8. 測定データは膨大 (20GB 以上) となるため、各自で外部記憶装置 (USB3.0 仕様の HDD 推奨) を持参のうえ、データ等を回収してください。装置内のデータについては保証しません。また外部記憶装置は、予めマルウェア等がないことを確認してください。
9. X 線 CT を利用時には、必ず備え付けの使用記録簿へ必要事項の記入をお願いします。
10. その他、必要に応じて工技センター及び研究基盤センター職員が指示しますので、それに従ってください。